

GIPSZKARON (DRYWALL) & OSB TÁBLÁK

Az OSB felületeket homok szórní kell, hogy elérjük a megfelelő tapadást. A ragasztót a szélektől 5cm távolságot tartva vigye fel, majd közepén egy szerpentin csíkot húzva még erősítse meg a ragasztást, ha szükséges. A ragasztó legalább 5%-ban fedje a tábla felületét.



DEKORÁCIÓS ELEMELK

A ragasztót foltokban/pogácsákban vigye fel. Egy percre illesse, össze az elemeket majd válassza szét és illesse össze újra ez által a kötési idő csökken.



ABLAKPÁRKÁNYOK & LÉPCSŐK

A szélektől az 5cm távolságot tartva, legalább 2 párhuzamos csíkban kell felvinni a ragasztót az alapfelületre ahova a párkányt vagy lépcső burkolatot rögzítjük.



GÁZBETON- ÉS KÁD FALAZÁS, VÁLASZFALAK

A gázbeton téglá közepén a szélétől 5cm távolságot tartva vigye fel a ragasztót. Az aljzat vagy első téglasor legyen sík és vízszintes.



EPS/XPS SZIGETELŐ TÁBLÁK & KERÁMIA ELEMELK

A ragasztót a szélektől 5cm távolságot tartva vigye fel, majd közepén egy szerpentin csíkot húzva még erősítse meg a ragasztást, ha szükséges.



TETŐ JAVÍTÁSOK & SZIGETELÉSEK

Felületeket homok szórní kell, hogy elérjük a megfelelő tapadást.



TYTAN[®]
PROFESSIONAL

60
másodperc
és tart

Gyors univerzális
ragasztóhab



28229101

SELENA
GLOBAL EXPERIENCE

**TYTAN RAGASZTÓHAB
A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJA**

KEZDETI



KÖTÉS



**NINCS
UTÓTÁGULÁS**

60

**másodperc
és tart**

**Gyors univerzális
ragasztóhab**

**Kezdeti kötés 60
másodperc elteltével**
nem igényel támasztókat, nem folyik meg
a függőleges felületeken.

**Nagyon magas
ragasztóerő**
A betonhoz a tapadás $500 \text{ kg} / \text{dm}^2$.

Nagyon gazdaságos



Nem növekszik
Nem károsítja a ragasztott elemeket,
nem deformálja a felületet.

Nem igényel alapozót
Időt és pénzt takarít meg:
nem igényel alapozó vásárlást,
nem kell várni az alapozó száradására.



Különleges TYTACK technológia alapú egyedülálló összetétel, gyors kezdeti kötést biztosít, már 60 másodperc után, utótágulás nélkül, így biztosítja az elemek stabil kötését megelőzve a deformációt.

**Általános felhasználási
útmutató:**

- 1.**
Vigye fel a habot a ragasztani kívánt felületre úgy, hogy annak átmérője 2-3 cm
- 2.**
Várjon 60 másodpercet miután felvitte a ragasztót, de nem többet mint 2 perc, majd illesse össze a ragasztani kívánt elemeket.
- 3.**
Még 3 percig van lehetőség a ragasztott elemek helyzetének igazítására.
- 4.**

A ragasztás erejének növeléséhez javasoljuk a kontaktragasztást.